[成果情報名] 地質・地形によって異なる斜面崩壊リスクの高い林地

[要約] 花崗閃緑岩では0次谷に代表される凹地形、結晶片岩では地すべりや断層に起因する地形 で崩壊発生リスクが高い。このリスクの高い林地は、地質図および微地形表現図により把握する ことができる。

[キーワード] 豪雨、斜面崩壊、凹地形、地すべり、花崗閃緑岩、結晶片岩

[担当部署] 森林林業部;森林管理チーム

「連絡先」0942-45-7982

「対象項目〕林木

[専門項目] その他 [成果分類] 行政対応

「背景・ねらい〕

平成29年7月に発生した九州北部豪雨のように、これまでに経験したことがないような強雨が 連続すると、多数の斜面崩壊や流木等により甚大な被害が発生する恐れがある。森林は崩壊防止 機能をもつが、地質や地形によるこの機能の違いは、これまで十分に検証されていない。そこで 本研究では、平成29年7月九州北部豪雨による崩壊発生条件の解明をとおして、地質および地形 に起因する斜面崩壊リスクの高い林地を明らかにする。

「成果の内容・特徴]

- 1. 平成29年7月九州北部豪雨において崩壊が発生した林地の地質は、結晶片岩および花崗閃緑 岩が9割を占める。崩壊の発生する割合は、花崗閃緑岩、結晶片岩、その他の順に3.8%、 2.3%、1.2%で、花崗閃緑岩が高い(データ略)。
- 2. 花崗閃緑岩は雨量350mm/12h以上で、結晶片岩は雨量500mm/12h以上で崩壊が多発し始め ており、花崗閃緑岩の方がより少ない雨量で崩壊が起こる(データ略)。
- 3. 結晶片岩の崩壊は、花崗閃緑岩と比較して1か所あたりの面積が大きく崩壊深も深いため、 大規模なものになる(図1、図2)。
- 4. 花崗閃緑岩で崩壊発生リスクが高い林地は、0次谷に代表される凹地形である(図3(a) (b))
- 5. 結晶片岩で崩壊発生リスクが高い林地は、移動体中央、側方崖、鞍部、移動体本体、ハ ラミ出しなどの地形で、地すべりや断層に起因する(図3(c)(d))。

「成果の活用面・留意点〕

- 1. 地質は、森林簿または産総研地質調査総合センター20 万分の 1 日本シームレス地質図 (https://gbank.gsj.jp/seamless/index.html?lang=ja) から確認できる。
- 2. 地形は、県クラウド森林 GIS に搭載済の微地形表現図から判読できる。また、凹地形は、森 林総合研究所作成の災害危険地形(0次谷)抽出ツールにより作成したマップから確認できる。
- 3. 本研究の成果は、林地における事前防災・減災対策への活用が期待される。

「具体的データ】




図1 地質別の崩壊面積(令和2~3年)





図2 地質別の崩壊深(令和元年)

注) 崩壊深は、災害前後の航空レーザ測量成果をもとに算出。



出典:長野県(2008)災害に強い森林づくり指針






図3 地質別、地形別の崩壊数(令和2~3年)

- 注) 1. 各地形は、崩壊発生前の航空レーザ測量成果から作成した微地形表現図を用いて崩壊地ごとに判読。
 - 2. 移動体中央は、地質により地形が異なる。

「その他」

研究課題名:樹木根系の分布特性の多様性を考慮した防災林配置技術の開発

予 算 区 分:法人等受託(森林総合研究所) 研 究 期 間:令和3年度(平成30~令和3年) 研究担当者:鶴崎 幸、桑野泰光、野田 亮